



MACHINISTE C.N.C. (TOUR & FRAISEUSE)

Responsabilités principales

- Lire et interpréter les plans de pièces,
- Effectuer la programmation initiale sur un tour ou une fraiseuse (langage *Mazatrol*),
- Déterminer et préparer les outils offrant le meilleur rendement et ajuster leurs paramètres,
- Effectuer le montage complet dans la machine C.N.C.,
- Ébavurer et nettoyer les pièces,
- Effectuer la production des pièces lorsque nécessaire,
- Assurer la qualité et le respect des tolérances de chaque pièce,
- Utiliser et voir à améliorer les programmes existants,
- Apporter des idées afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la production,
- Expliquer aux opérateurs les étapes à réaliser lors de la production,
- Garder l'espace de travail propre et ordonné,
- Collaborer avec ses supérieurs et ses collègues,
- Réaliser toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées

- D.E.P. en usinage ou toutes autres formations pertinentes,
- A.S.P. en usinage sur machines- outils à contrôle numérique,
- Capacité à utiliser les instruments de mesure,
- Assidu et ponctuel,
- Sens des responsabilités,
- Soucieux de produire un travail de qualité,
- Bon esprit d'équipe.

Principaux avantages

- Vêtements de travail et équipements de sécurité fournis (lunettes, bottines, ...),
- Assurance collective,
- Régime volontaire d'épargne retraite (cotisation par l'employeur),
- Vacances de la construction,
- Emploi stable et permanent,
- Salaire très concurrentiel,
- Horaire flexible et offre de temps supplémentaire,

Nous joindre

Si vous aimez relever des défis, souhaitez intégrer une entreprise prospère et travailler dans un environnement stimulant, envoyez votre CV au rh@tourmac.com.

Tourmac Inc.

11 rue de l'Industrie, Saint-Rémi QC J0L 2L0

Tél. (450) 450-7300 www.tourmac.com

